

Manômetros com Transmissão Mecânica

Utilizações:


Os manômetros com transmissão mecânica, com elemento sensor em membrana.

Recomendado para trabalhar com substâncias pastosas, líquidas e gases, e nas temperaturas excessivas.

Especificações:

Obs.: Tipos de selos de diafragma, vide páginas 91 a 94.

Características Técnicas



Modelos fabricados

- Modelo MTM10 = Ø100 mm
- Modelo MTM14 = Ø114 mm

Faixas de pressão

- de vácuo até 40 kgf/cm²

Modelo	Dimensões (mm)				
	A	B	C	D	E
MTM10	99	50	133	119	5
MTM14	116,5	53	160	142	5

Manômetros com Contato Elétrico

Utilizações:

Projetado para serem adaptados aos manômetros para ligar, desligar, acionar alarmes ou manter a pressão dentro de uma faixa.

Especificações:

- **Visor:** policarbonato tipo bolha.
- **Tipo de contato:** tipo chave com ou sem magneto.
- **Quantidade de contatos:** um, dois ou três.
- **Ajuste dos contatos:** por botão externo

Obs.: Tipos de contato elétrico, vide página 113.



Modelos fabricados

- Modelo MCE10 = Ø 100
- Modelo MCE14 = Ø 114
- Modelo MCE15 = Ø 150